

PL

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia wzroku:

- Skanery 3D wykorzystują lasery lub inne silne źródła światła, które mogą uszkodzić wzrok. Nigdy nie patrz bezpośrednio na wiązkę lasera ani nie kieruj jej w stronę oczu innych osób.
- Podczas korzystania ze skanerów laserowych stosuj okulary ochronne zalecane przez producenta.

Zagrożenie dla dzieci i zwierząt:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i nie powinien być traktowany jako zabawka.
- Skanery 3D i przeznaczone dla nich akcesoria mogą zawierać małe elementy, które stanowią ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu małych elementów, skaleczeniu, uszkodzeniu wzroku lub niewłaściwemu użytkowaniu produktu.

Ryzyko porażenia prądem:

- Wszystkie urządzenia muszą być podłączone do gniazdka z odpowiednim uziemieniem.
- Unikaj dotykania urządzenia mokrymi rękami, nawet jeśli jest odłączone od zasilania.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających oraz wtyczek. W przypadku wykrycia uszkodzeń natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia i skontaktuj się z serwisem.

Ryzyko przegrzania:

- Niektóre elementy skanera mogą się nagrzewać. Unikaj dotykania ich podczas pracy urządzenia, a także od razu po jej zakończeniu.
- Zadbaj o odpowiednią wentylację urządzenia, aby zapobiec jego przegrzaniu.

Ryzyko uszkodzenia modelu:

- Upewnij się, że skanowane obiekty są stabilnie umieszczone i nie przesuwają się podczas pracy. Ruch obiektu może wpłynąć na jakość skanu oraz uszkodzić delikatne części skanera.

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać lub modyfikować urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia jego delikatnych elementów optycznych i elektronicznych.
 - Nie stosuj akcesoriów ani materiałów niezalecanych przez producenta – mogą one negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
 - Zadbaj o stabilność urządzenia podczas pracy, aby zapobiec jego przypadkowemu przesunięciu lub upadkowi.
 - Regularnie sprawdzaj stan przewodów i złącz, aby uniknąć zwarcia lub utraty jakości sygnału.
 - Nie narażaj produktu na upadki, uderzenia, silne wstrząsy i inne czynniki mogące przyczynić się do jego uszkodzenia.
-

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli urządzenie korzysta z Wi-Fi, Bluetooth lub innych form łączności bezprzewodowej, zabezpiecz je silnym hasłem, a jeżeli to możliwe, włącz szyfrowanie połączeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzenia oraz powiązanych z nim aplikacji sterujących, aby chronić dane przed potencjalnymi zagrożeniami.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do urządzenia wyłącznie do zaufanych użytkowników.
 - Monitoruj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie są już używane.
-

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Przed pierwszym uruchomieniem upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia są poprawnie zamontowane zgodnie z instrukcją obsługi.
- Skonfiguruj urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta.
- W przypadku skanowania dużych obiektów upewnij się, że przestrzeń robocza jest wystarczająco duża, aby umożliwić swobodny ruch urządzenia.

Konserwacja, przechowywanie i czyszczenie:

- Regularnie czyść moduły optyczne za pomocą miękkiej ściereczki lub innych środków zalecanych przez producenta, aby zapobiec zanieczyszczeniu skanera.

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci, pyłu i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie używaj chemicznych środków czyszczących, które mogą uszkodzić elementy optyczne lub obudowę urządzenia.

Bezpieczeństwo podczas pracy:

- Unikaj pracy w pobliżu źródeł intensywnego światła lub w warunkach o wysokim poziomie pyłu, które mogą wpłynąć na jakość skanów.
 - Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że urządzenie i oprogramowanie zostały prawidłowo skalibrowane, aby zapewnić najlepszą jakość skanowania.
-

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- W przypadku awarii skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, ponieważ może to prowadzić do dalszych uszkodzeń i utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
 - Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych. Skorzystaj z punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.
-

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

CZ

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození očí:

- 3D skenery používají lasery nebo jiné silné zdroje světla, které mohou poškodit váš zrak. Nikdy se nedívejte přímo na laserový paprsek ani jej nemiřte do očí jiných osob.
- Při používání laserových skenerů používejte ochranné brýle doporučené výrobcem.

Riziko pro děti a zvířata:

- Výrobek není určen pro děti a nemělo by se s ním zacházet jako s hračkou.
- 3D skenery a jejich příslušenství mohou obsahovat malé části, které představují nebezpečí udušení.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí, abyste zabránili náhodnému spolknutí malých částí, zranění, poškození zraku nebo nesprávnému použití výrobku.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Všechny spotřebiče musí být připojeny k zásuvce s vhodným uzemněním.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřima rukama, a to ani v případě, že je odpojen ze zásuvky.
- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a zástrček. Pokud zjistíte poškození, okamžitě přestaňte spotřebič používat a obraťte se na servisní středisko.

Nebezpečí přehřátí:

- Některé části skeneru se mohou zahřívat. Během provozu a bezprostředně po něm se jich nedotýkejte.
- Zajistěte řádné větrání přístroje, aby nedošlo k jeho přehřátí.

Nebezpečí poškození modelu:

- Dbejte na to, aby skenované předměty byly stabilně umístěny a během provozu se nepohybovaly. Pohyb předmětu může ovlivnit kvalitu skenování a poškodit citlivé části skeneru.

Nebezpečí poškození výrobku:

- Nikdy se nepokoušejte přístroj sami otevírat nebo upravovat, aby nedošlo k poškození jeho citlivých optických a elektronických součástí.
- Nepoužívejte příslušenství nebo materiály, které nejsou doporučeny výrobcem - mohou nepříznivě ovlivnit výkon zařízení.
- Zajistěte, aby byl přístroj během provozu stabilní, aby nedošlo k jeho náhodnému pohybu nebo pádu.
- Pravidelně kontrolujte stav kabelů a konektorů, aby nedošlo ke zkratu nebo ztrátě kvality signálu.
- Nevystavujte výrobek pádům, nárazům, silným otřesům nebo jiným faktorům, které mohou přispět k jeho poškození.

Bezdrátové připojení

Ochrana dat:

- Pokud zařízení používá Wi-Fi, Bluetooth nebo jiné formy bezdrátového připojení, chraňte je silným heslem a pokud je to možné, zapněte šifrování připojení, abyste zabránili neoprávněnému přístupu.
- Pravidelně aktualizujte software zařízení a související ovládací aplikace, abyste ochránili data před potenciálními hrozbami.

Správa přístupu:

- Přístup k zařízení omezte pouze na důvěryhodné uživatele.
- Sledujte seznam zařízení připojených k systému a odstraňte ta, která se již nepoužívají.

Informace o správném používání

Instalace a konfigurace:

- Před prvním spuštěním se ujistěte, že jsou všechny součásti zařízení správně nainstalovány podle uživatelské příručky.
- Nakonfigurujte zařízení podle doporučení výrobce.
- Při skenování velkých objektů se ujistěte, že je pracovní prostor dostatečně velký, aby se přístroj mohl volně pohybovat.

Údržba, skladování a čištění:

- Optické moduly pravidelně čistěte měkkým hadříkem nebo jiným prostředkem doporučeným výrobcem, abyste zabránili znečištění skeneru.
- Jednotku skladujte na suchém místě, mimo dosah vlhkosti, prachu a přímého slunečního záření.
- Nepoužívejte chemické čisticí prostředky, které by mohly poškodit optické komponenty nebo kryt přístroje.

Bezpečnost při provozu: V případě, že se skener nachází v ochranné zóně, je nutné jej používat v ochranné zóně:

- Vyvarujte se práce v blízkosti zdrojů intenzivního světla nebo v podmínkách s vysokou prašností, které mohou ovlivnit kvalitu skenů.
- Před zahájením práce se ujistěte, že jsou zařízení a software správně zkalibrovány, aby byla zajištěna nejlepší kvalita skenování.

Další bezpečnostní opatření

Servis a opravy:

- V případě poruchy se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Nepokoušejte se přístroj opravovat sami, protože to může vést k dalšímu poškození a ztrátě záruky.

Bezpečná likvidace:

- Použité zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektronického odpadu.

- Zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu. Využijte sběrné místo pro elektronická zařízení.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, obraťte se na zákaznický servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webové stránky: <https://innpro.pl/>) nebo na jiného odborníka.

SK

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia očí:

- 3D skenery používajú lasery alebo iné silné zdroje svetla, ktoré môžu poškodiť váš zrak. Nikdy sa nepozerajte priamo na laserový lúč ani ho nemierte do očí iných osôb.
- Pri používaní laserových skenerov používajte ochranné okuliare odporúčané výrobcom.

Riziko pre deti a zvieratá:

- Výrobok nie je určený pre deti a nemalo by sa s ním zaobchádzať ako s hračkou.
- 3D skenery a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti, ktoré predstavujú nebezpečenstvo udusenia.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému požitiu malých častí, poraneniu, poškodeniu zraku alebo nesprávnemu použitiu výrobku.

Riziko úrazu elektrickým prúdom:

- Všetky spotrebiče musia byť pripojené k zásuvke s vhodným uzemnením.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokрыmi rukami, ani keď je odpojený zo zásuvky.
- Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov a zástrčiek. Ak zistíte poškodenie, okamžite prestaňte spotrebič používať a obráťte sa na servisné stredisko.

Riziko prehriatia:

- Niektoré časti skenera sa môžu zahriať. Počas prevádzky a bezprostredne po nej sa ich nedotýkajte.
- Zabezpečte správne vetranie prístroja, aby ste zabránili jeho prehriatiu.

Riziko poškodenia modelu:

- Uistite sa, že skenované objekty sú stabilne umiestnené a počas prevádzky sa nehýbu. Pohyb objektu môže ovplyvniť kvalitu skenovania a poškodiť citlivé časti skenera.

Riziko poškodenia výrobku:

- Nikdy sa nepokúšajte prístroj sami otvárať alebo upravovať, aby nedošlo k poškodeniu jeho jemných optických a elektronických súčastí.
- Nepoužívajte príslušenstvo alebo materiály, ktoré nie sú odporúčané výrobcom - môžu nepriaznivo ovplyvniť výkon zariadenia.
- Zabezpečte, aby bol prístroj počas prevádzky stabilný, aby nedošlo k jeho náhodnému pohybu alebo pádu.
- Pravidelne kontrolujte stav káblov a konektorov, aby ste zabránili skratu alebo strate kvality signálu.
- Nevystavujte výrobok pádom, nárazom, silným otrasom alebo iným faktorom, ktoré môžu prispieť k jeho poškodeniu.

Bezdrôtové pripojenie

Ochrana údajov:

- Ak vaše zariadenie používa Wi-Fi, Bluetooth alebo iné formy bezdrôtového pripojenia, chráňte ho silným heslom a ak je to možné, zapnite šifrovanie pripojenia, aby ste zabránili neoprávnenému prístupu.
- Pravidelne aktualizujte softvér zariadenia a súvisiace ovládacie aplikácie, aby ste ochránili údaje pred potenciálnymi hrozbami.

Správa prístupu:

- Prístup k zariadeniu obmedzte len na dôveryhodných používateľov.
- Monitorujte zoznam zariadení pripojených k systému a odstráňte tie, ktoré sa už nepoužívajú.

Informácie o správnom používaní

Inštalácia a konfigurácia:

- Pred prvým spustením sa uistite, že sú všetky komponenty zariadenia správne nainštalované podľa návodu na použitie.
- Nakonfigurujte zariadenie podľa odporúčaní výrobcu.
- Pri skenovaní veľkých objektov sa uistite, že pracovný priestor je dostatočne veľký, aby sa zariadenie mohlo voľne pohybovať.

Údržba, skladovanie a čistenie:

- Optické moduly pravidelne čistite mäkkou handričkou alebo iným prostriedkom odporúčaným výrobcom, aby ste zabránili znečisteniu skenera.
- Jednotku skladujte na suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti, prachu a priameho slnečného svetla.
- Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, ktoré môžu poškodiť optické komponenty alebo kryt zariadenia.

Bezpečnosť počas prevádzky:

- Nepracujte v blízkosti zdrojov intenzívneho svetla alebo v podmienkach s vysokou prašnosťou, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu skenovania.
- Pred začatím práce sa uistite, že zariadenie a softvér sú správne kalibrované, aby sa zabezpečila najlepšia kvalita skenovania.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia**Servis a opravy:**

- V prípade poruchy sa obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami, pretože to môže viesť k ďalšiemu poškodeniu a strate záruky.

Bezpečná likvidácia:

- Použité zariadenie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o elektronickom odpade.
- Zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Využite zberné miesto pre elektronické zariadenia.

Ak potrebujete ďalšie informácie o výrobku, obráťte sa na zákaznícky servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webová stránka: <https://innpro.pl/>) alebo na iného odborníka.